


6 Reglas de oro en seguridad de maquinaria



1

Nunca retire ni intente anular las protecciones de la máquina.



2

No quite las protecciones si la máquina no ha sido bloqueada y etiquetada.



3

Informe inmediatamente a su supervisor sobre problemas con las protecciones de la máquina.



4

Opere el equipo solo cuando las protecciones estén en su lugar y debidamente ajustadas.




5

No utilice protectores no autorizados o dañados.



6

Preguntar siempre que tenga una duda sobre la seguridad de una máquina o cómo trabajar máquina de manera segura.



Reglas que los supervisores pueden presentar en su próxima reunión de seguridad de máquinas

Seguridad Industrial.

